
Čištění plastových desek - doporučení:

Desky jsou chráněny proti znečištění, mechanickému zatížení a poškrábání polyethylenovou fólií.

Doporučuje se ponechat PE fólii na deskách až do konečného zpracování.

Pro čištění a péči o desky postačuje obyčejná voda.

V případě nadměrného znečištění vyčistěte desky teplou vodou a slabě alkalickým neabrazivním čistícím přípravkem.

Desky je třeba vysušit pomocí měkkého hadříku.

Upozornění:

Drhnutí povrchu na sucho může vést k jeho poškrábání a případně i k mechanickému poškození.